Sistema De Recuperación De Textiles SoGo®

El Sistema De Recuperación De Textiles SoGo esta diseñado para lavar ropa laboral, hospitalaria, hotelera, y mantelería blanca o de color no desteñible que ha sido manchada. Este sistema de lavado es suave y gentil a las fibras de los tejidos y deja las piezas como nuevas. El Sistema De Recuperación De Textiles SoGo esta compuesto de SoGo “1”, SoGo “Plus 1” y SoGo “S.M.R.”

SoGo "1" es un detergente único en polvo con una mezcla de enzimas que disuelve rápidamente una variedad de manchas de contenido proteínico y suciedad.
SoGo "Plus 1" es un detergente liquido único con agentes desmanchantes diseñado para el uso con SoGo "1". Intensifica el ataque de SoGo "1" sobre las manchas de contenido proteínico y disuelve una gran variedad de manchas.
SoGo "S.M.R." es un polvo de acción cloro blanqueador controlada que elimina y disuelve una amplia gama de manchas. Penetra y elimina las manchas de moho de los textiles.

Descripción del Producto

INSTRUCCIONES DE USO

La cantidad de producto indicado es para uso en maquina de lavar de capacidad valorada de 100 lb. Cargue la maquina a capacidad, pero no la exceda. Llene la maquina de lavar con el nivel de agua y producto indicado.

Operación	Nivel	Temperatura °F	Tiempo (min.)	Producto/100 lb.
Enjuague	Alto	120°F	3	
Escurra			1	
Lavado	Bajo	120°F[1]	30	16 oz. SoGo “1”[2] 16 oz. Sogo “Plus 1”
Escurra			1	
Desmanche /Blanqueo	Bajo	140°F[3]	30	32 oz. SoGo “S.M.R.”
Escurra			1	
Enjuague 1	Alto	tibia	3	
Enjuague 2	Alto	tibia	3	
Enjuague 3	Alto	tibia	3	
Acidule para terminar.				

[1] Se puede usar temperatura entre 100°F y 145°F, pero no use menos de 100°F o más de 145°F.
[2] No inyectar vapor después que SoGo "1" ha sido añadido.
[3] Temperaturas de hasta 185°F se puede utilizar.

NOTAS: Añada manualmente los productos después de que se alcance el nivel de agua y temperatura. Las cantidades indicadas de productos son para uso en sólo máquinas de lavar comercial de eje horizontal con una capacidad valorada de 100 lb. de ropa.

A. L. WILSON CHEMICAL CO. • KEARNY, NJ 07032 • ALWILSON.COM
(800) 526-1188 • (201) 997-3300 • FAX: (201) 997-5122 • HELP@ALWILSON.COM